



PREV TECH

INNOVATIONS INC.

PRÉVENTION - PROTECTION

Cas critique du mois et Nouveautés

mai 2019





Objectifs de ce document :


- Vous présenter une communication périodique afin de vous tenir informés
- Vous offrir une perspective tangible sur l'impact potentiel sur la sinistralité, et ce par l'illustration de certains cas réels survenus dernièrement. (échantillons dans le dernier trimestre)
- Vous partager notre évolution et notre innovation continue pour mieux servir nos client et réduire le risque de sinistre à la ferme.
- *Plusieurs cas détectés ce printemps au démarrage de composantes n'ayant pas fonctionné depuis plusieurs mois. Quelques situations désagréables certainement évitées.*





Client A - (Production laitière Québec)

Sévérité : 5



Contexte :

- Réseau exemplaire en général: Index **A**
- Plan de maintenance en place par le producteur

Cas Techniques :

- Moteur de « débouleur » défaut important, mais toujours fonctionnel
- Corrélation immédiate entre l'alarme PrevTech et le démarrage du moteur.


Actions :

- Retrait et remplacement du moteur
- Le client demande l'inspection du moteur
(voir photo page suivante)





Client A - « On l'aurait su trop tard... »






Nouveauté : Encore plus...

— Nouvelle Unité PrevTech certifiée CSA permettant la surveillance de:

- 6 panneaux
- 8+ sondes de température dans l'infrastructure électrique (ajout du mesurage, transfo, couteaux,...)

Présentement disponible et déployé chez plusieurs clients







Nouveauté : Diagnostic simplifié

- Outil de diagnostic en temps réel en tout temps.
- Permet l'identification des défauts avec une grande facilité.
- Avec un affichage convivial et intuitif, le client, son électricien et PrevTech peuvent travailler ensemble, à distance pour rapidement trouver le défaut.

Les électriciens adorent...

Voir la vidéo ici ...

Ou en consultant la page suivante:
<https://www.prevtech.ca/nouveau>





Nouveauté : Index de Sécurité Électrique PrevTech®

- Publié depuis mars 2019 et disponible à tous nos clients
- Visible sur les pages des Unités PrevTech de nos clients
- Révisé périodiquement avec un commentaire et observation

Proportion actuelle de nos clients:

A 82% **C 4%**
B 13% **D 1%**

Guide de référence ici:

<https://www.prevtech.ca/indexprevtech>

Index de Sécurité Électrique PrevTech® 
 En date du 2019/05/22 03:27:14



Données des capteurs Snooze Diagnostic **Index de Sécurité**

Capteur		
Capteur	Valeur	Date
Battery Voltage	4.133 V	2019/05/22 16:46:18
Cellular Signal	-82 dBm	2019/05/22 16:46:18
Entree Principale	0.01 A	2019/05/22 16:46:26
Nouvelle Etable	0.019 A	2019/05/22 16:46:26
Main Swith	23 C	2019/05/22 16:53:16
Panneau 120/240	18.6 C	2019/05/22 16:47:05

Index de Sécurité Électrique PrevTech® 
 En date du 2019/05/22 03:27:14



Données des capteurs Snooze Diagnostic **Index de Sécurité**

Date	Index de Sécurité	Commentaires
2019/05/22 03:27:14	A	Plusieurs réparations faites et le réseau est en très bonne posture.
2019/03/28 19:53:49	B	Enjeux avec fournaise extérieur. Défaut sporadique. Voir après l'hivers



Nouveauté : Communication Prévention

- Conseils prévention sur la page d'accueil de la plateforme client de PrevTech
- Message SMS à tous nos clients avec des suggestions préventives.

Exemple:

« C'est le printemps... Soyez à l'écoute des équipements qui n'ont pas été démarrés depuis l'automne »

